


Инструкция по сборке  
**E6301.0000.0000**



Таблица 1 — Составные части оборудования

				
0000.3034.0000 — 1 шт	0000.3104.0000 — 2 шт	E6301.0000.S005 — 1 шт	E6301.0000.S006 — 1 шт	E6301.0000.S007 — 1 шт
				
E6301.0000.S008 — 1 шт	0000.0000.0584 — 6 шт	STP.0104 (Заглушка круглая, пластик., Ø40 мм) — 12 шт	NT12.D985 (Гайка с пластиковой вставкой, M12, DIN 985) — 12 шт	SH12.100.D571 (Винт самонар., с шестигр. головкой, 12×100, DIN 571) — 12 шт
		SO08.080 (Винт самонар., полусфер., с пресс-шайбой, TORX, 8×80) — 4 шт	WP12.A2.D9021 (Шайба увеличенная, нерж., M12, DIN 9021) — 12 шт	




Рисунок 1

Так как все шпильки имеют одинаковую длину их необходимо укорачивать по месту.




Рисунок WB12.A2.D9021




Рисунок 3