

**Инструкция по сборке
E8105.0000.0000**





Таблица 1 — Составные части оборудования



0000.7422.0000 — 1 шт



E8105.0000.S001 — 4 шт



SH12.100.D571 (Винт самонар., с
шестигр. головкой, 12×100, DIN 571)
— 15 шт




Рисунок 1