









































Инструкция по сборке
5502.0000.0000


























Таблица 1 — Составные части оборудования

 0000.0006.0000 — 18 шт	 0000.0300.0000 — 8 шт	 0000.0314.0000 — 2 шт	 0000.1215.0000 — 1 шт	 0000.1225.0000 — 2 шт
 0000.1228.0000 — 2 шт	 0000.1232.0000 — 2 шт	 0000.6245.0000 — 1 шт	 0000.6312.0000 — 2 шт	 0000.7359.0000 — 1 шт
 0000.7360.0000 — 1 шт	 0000.7368.0000 — 1 шт	 0000.7370.0000 — 1 шт	 0000.8225.0000 — 1 шт	 0000.8275.0000 — 4 шт

 0000.8282.0000 — 10 шт	 0000.8288.0000 — 1 шт	 0000.8410.0000 — 1 шт	 0000.8414.0000 — 1 шт	 0000.S087.0000 — 2 шт
 0000.S091.0000 — 1 шт	 5502.S001.0000 — 1 шт	 5502.S002.0000 — 1 шт	 5502.S003.0000 — 1 шт	 5502.S004.0000 — 1 шт
 5502.S008.0000 — 1 шт	 5502.S009.0000 — 1 шт	 5502.S012.0000 — 1 шт	 5502.S013.0000 — 1 шт	 5502.S014.0000 — 1 шт
 5502.S016.0000 — 1 шт	 5502.S017.0000 — 1 шт	 5502.S018.0000 — 1 шт	 0000.0000.B500 — 2 шт	 0000.0000.B501 — 2 шт

 0000.0000.B563 — 2 шт	 5502.0000.S006 — 1 шт	 5502.0000.S007 — 1 шт	 5502.0000.S010 — 1 шт	 5502.0000.S011 — 1 шт
 0000.0000.0669 — 2 шт	 0000.0000.3265 — 1 шт	 0000.0000.1780 — 82 шт	 0000.0000.1781 — 1 шт	 0000.0000.1782 — 1 шт
 0000.0000.1783 — 1 шт	 0000.0000.1787 — 2 шт	 0000.0000.1794 — 1 шт	 0000.0000.1802 — 1 шт	 0000.0000.1803 — 1 шт
 0000.0000.1804 — 2 шт	 0000.0000.1862 — 5 шт	 0000.0000.1863 — 4 шт	 0000.0000.1864 — 1 шт	 0000.0000.2321 — 1 шт

 0000.0000.3264 — 1 шт	 0000.0000.3267 — 1 шт	 0000.0000.3268 — 2 шт	 0000.0000.3282 — 4 шт	 0000.0000.3301 — 2 шт
 0000.0000.4225 — 4 шт	 0000.0000.5268 — 1 шт	 0000.0000.5269 — 1 шт	 0000.0000.6268 — 2 шт	 0000.0000.6280 — 1 шт
 0000.0000.7275 — 21 шт	 0000.0000.7351 — 2 шт	 0000.0000.7352 — 2 шт	 0000.0000.7353 — 1 шт	 0000.0000.7354 — 2 шт
 0000.0000.7355 — 10 шт	 0000.0000.7356 — 2 шт	 0000.0000.7357 — 2 шт	 0000.0000.7358 — 4 шт	 0000.0000.7359 — 1 шт

 0000.0000.7360 — 1 шт	 0000.0000.7361 — 1 шт	 0000.0000.7362 — 3 шт	 5502.0000.0002 — 1 шт	 STP.0001 (Иллюминатор, Ø500) — 7 шт
 STP.0002 (Колпачок защитно-декор., пластик., М6, Ø27 мм) — 42 шт	 STP.0003 (Заглушка колпачка защитно-декор., пластик., М6, Ø27 мм) — 42 шт	 STP.0004 (Колпачок защитно-декор., пластик., М10, Ø37 мм) — 102 шт	 STP.0005 (Заглушка колпачка защитно-декор., пластик., М10, Ø37 мм) — 102 шт	 BF06.050.D603 (Болт меб., с квадр. подголовником, М6×50, DIN 603) — 42 шт
 BF10.040.D603 (Болт меб., с квадр. подголовником, М10×40, DIN 603) — 27 шт	 BF10.050.D603 (Болт меб., с квадр. подголовником, М10×50, DIN 603) — 55 шт	 BF10.070.D603 (Болт меб., с квадр. подголовником, М10×70, DIN 603) — 4 шт	 BF10.080.D603 (Болт меб., с квадр. подголовником, М10×80, DIN 603) — 10 шт	 BF10.130.D603 (Болт меб., с квадр. подголовником, М10×130, DIN 603) — 2 шт
 BF10.170.D603 (Болт меб., с квадр. подголовником, М10×170, DIN 603) — 8 шт	 BF10.190.D603 (Болт меб., с квадр. подголовником, М10×190, DIN 603) — 1 шт	 BO10.020.D7380 (Болт полусфер., с внутр. шестигр., М10×20, DIN 7380) — 4 шт	 ND10.D1587 (Гайка колпачковая, М10, DIN 1587) — 13 шт	 NF06.D6923 (Гайка с фланцем, М6, DIN 6923) — 42 шт



NF10.D6923 (Гайка с фланцем, M10, DIN 6923) — 98 шт



SO08.080 (Винт самонар., полусфер., с пресс-шайбой, TORX, 8×80) — 210 шт



SO08.120 (Винт самонар., полусфер., с пресс-шайбой, TORX, 8×120) — 24 шт



SS05.030.D7982 (Винт самонар., потай., 5×30, DIN 7982) — 10 шт



SS05.050.D7982 (Винт самонар., потай., 5×50, DIN 7982) — 20 шт



SS06.070.D7982 (Винт самонар., потай., 6×70, DIN 7982) — 8 шт



WP10.D125 (Шайба плоская, M10, DIN 125) — 5 шт











WP10.D9021 (Шайба увеличенная, M10, DIN 9021) — 8 шт



WS10.D127 (Шайба гроверная, M10, DIN 127) — 13 шт

Инструкция по сборке описывает порядок сборки оборудования для одного вида установки (варианта монтажа). В таблице 2 указано какая опора применяется на оборудовании в зависимости от варианта монтажа.

Таблица 2 — Таблица применяемости опор оборудования

Анкер. СУПП ¹	Бетон. НУПП ²	Бетон. СУПП ³
 0000.0061.0000	 0000.0305.0000	 0000.0006.0000
 0000.0000.0483	 0000.0301.0000	 0000.0300.0000
 0000.0316.0000	 0000.0315.0000	 0000.0314.0000

¹ — Монтаж с использованием анкерных опор и синтетического ударопоглощающего покрытия площадки

² — Монтаж с использованием бетонизируемых опор и насыпного ударопоглощающего покрытия площадки

³ — Монтаж с использованием бетонизируемых опор и синтетического ударопоглощающего покрытия площадки




Рисунок 1




Рисунок 2




Рисунок 3




Рисунок 4




Рисунок 5




Рисунок 6




Рисунок 7




Рисунок 8




Рисунок 9




Рисунок 10




Рисунок 11




Рисунок 12




Рисунок 13




Рисунок 14




Рисунок 15




Рисунок 16





Рисунок 17




Рисунок 18




Рисунок 19




Рисунок 20




Рисунок 21




Рисунок 22




Рисунок 23




Рисунок 25




Рисунок 26




Рисунок 27




Рисунок 28




Рисунок 29




Рисунок 30




Рисунок 31




Рисунок 32




Рисунок 33




Рисунок 34




Рисунок 35




Рисунок 36




Рисунок 37




Рисунок 38




Рисунок 39