


















**Инструкция по сборке
KS1112.0000.0000**



Таблица 1 — Составные части оборудования










 0000.0006.0000 — 6 шт	 0000.0300.0000 — 2 шт	 0000.0306.0000 — 2 шт	 0000.0308.0000 — 2 шт	 0000.1118.0000 — 1 шт
 0000.1230.0000 — 1 шт	 0000.1231.0000 — 2 шт	 0000.3176.0000 — 1 шт	 0000.3178.0000 — 1 шт	 0000.4026.0000 — 1 шт
 0000.4027.0000 — 2 шт	 0000.5201.0000 — 1 шт	 0000.7363.0000 — 1 шт	 0000.8278.0000 — 4 шт	 0000.S001.0000 — 2 шт



 0000.S003.0000 — 1 шт	 0000.S058.0000 — 2 шт	 KS1112.S001.0000 — 1 шт	 KS1112.S002.0000 — 1 шт	 KS1112.S003.0000 — 1 шт
 KS1112.S004.0000 — 1 шт	 0000.0000.B382 — 1 шт	 0000.0000.B500 — 4 шт	 0000.0000.B334 — 1 шт	 0000.0000.B359 — 1 шт
 0000.0000.B260 — 1 шт	 0000.0000.B262 — 2 шт	 0000.0000.B271 — 1 шт	 0000.0000.7321 — 1 шт	 0000.0000.3287 — 1 шт
 0000.0000.3288 — 1 шт	 0000.0000.4226 — 2 шт	 0000.0000.7308 — 1 шт	 0000.0000.5311 — 1 шт	 СТР.0004 (Колпачок защитно-декор., пластик., М10, Ø37 мм) — 20 шт

 STP.0005 (Заглушка колпачка защитно-декор., пластик., M10, Ø37 мм) — 20 шт	 BF10.040.D603 (Болт меб., с квадр. подголовником, M10×40, DIN 603) — 8 шт	 BF10.070.D603 (Болт меб., с квадр. подголовником, M10×70, DIN 603) — 2 шт	 BF10.090.D603 (Болт меб., с квадр. подголовником, M10×90, DIN 603) — 1 шт	 BF10.120.D603 (Болт меб., с квадр. подголовником, M10×120, DIN 603) — 7 шт
 BF10.130.D603 (Болт меб., с квадр. подголовником, M10×130, DIN 603) — 2 шт	 BF10.140.D603 (Болт меб., с квадр. подголовником, M10×140, DIN 603) — 4 шт	 BO08.030.D7380 (Болт полусфер., с внутр. шестигр., M8×30, DIN 7380) — 2 шт	 ND10.D1587 (Гайка колпачковая, M10, DIN 1587) — 6 шт	 NF10.D6923 (Гайка с фланцем, M10, DIN 6923) — 18 шт
 SO06.090 (Винт самонар., полусфер., с пресс-шайбой, TORX, 6×90) — 32 шт	 SO08.080 (Винт самонар., полусфер., с пресс-шайбой, TORX, 8×80) — 31 шт	 SO08.120 (Винт самонар., полусфер., с пресс-шайбой, TORX, 8×120) — 12 шт	 SS05.050.D7982 (Винт самонар., потай., 5×50, DIN 7982) — 10 шт	 SS06.070.D7982 (Винт самонар., потай., 6×70, DIN 7982) — 4 шт
 WP08.D125 (Шайба плоская, M8, DIN 125) — 2 шт	 WP10.D125 (Шайба плоская, M10, DIN 125) — 6 шт	 WP10.D9021 (Шайба увеличенная, M10, DIN 9021) — 8 шт	 WS08.D127 (Шайба гроверная, M8, DIN 127) — 2 шт	 WS10.D127 (Шайба гроверная, M10, DIN 127) — 6 шт

Инструкция по сборке описывает порядок сборки оборудования для одного вида установки (варианта монтажа). В таблице 2 указано какая опора применяется на оборудовании в зависимости от варианта монтажа.

Таблица 2 — Таблица применяемости опор оборудования

Анкер. СУПП ¹	Бетон. НУПП ²	Бетон. СУПП ³
 0000.0061.0000	 0000.0305.0000	 0000.0006.0000
 0000.0000.0483	 0000.0301.0000	 0000.0300.0000
 0000.0304.0000	 0000.0307.0000	 0000.0306.0000

Анкер. СУПП ¹	Бетон. НУПП ²	Бетон. СУПП ³
 0000.0312.0000	 0000.0313.0000	 0000.0308.0000

¹ — Монтаж с использованием анкерных опор и синтетического ударопоглощающего покрытия площадки

² — Монтаж с использованием бетонизируемых опор и насыпного ударопоглощающего покрытия площадки

³ — Монтаж с использованием бетонизируемых опор и синтетического ударопоглощающего покрытия площадки




Рисунок 1




Рисунок 2




Рисунок 3




Рисунок 4




Рисунок 5




Рисунок 6




Рисунок 7




Рисунок 8




Рисунок 9




Рисунок 10